

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SET CABLURI CLESTE SUDURA/MASA

Aceste seturi de cabluri sunt proiectate pentru a fi utilizate în procesele de sudura cu arc electric. Pot fi utilizate în diverse aplicatii, de la lucrari de reparatii si întreținere până la proiecte de constructii metalice.

Instructiuni de utilizare:



Cititi cu atentie manualul de instructiuni al aparatului de sudura inainte de a conecta cablurile de sudura/masa.

Asigurati-va ca aparatul de sudura este oprit si deconectat de la sursa de alimentare.

Conectati clestele de sudura la borna pozitiva (+) a aparatului de sudura si clestele de masa la borna negativa (-).

Asigurati-va ca clestii sunt bine fixati pe electrod si pe piesa de lucru pentru a asigura un contact electric bun.

Reglati curentul de sudura în functie de grosimea materialului de sudat si de tipul de electrod utilizat.

Purtati echipament de protectie adecvat, inclusiv manusi de sudura, masca de sudura si îmbracaminte de protectie (de exemplu: halat pentru sudor, jambiere pentru sudor).

Pericole:

- Pericol de electrocutare: Manipulati cablurile cu grija si asigurati-va ca sunt în stare buna.
- Pericol de arsuri: Evitati contactul cu piesele fierbinti si cu scânteile produse în timpul sudurii.
- Pericol de incendiu: Nu utilizati aparatul de sudura în apropierea materialelor inflamabile.

Utilizati produsul doar în scopul pentru care a fost creat!



Cititi si înțelegeti instructiunile aparatului de sudura înainte de a utiliza acest produs.

Întretinere:

- După utilizare, deconectati cablurile de la masina de sudura si lasati-le sa se raceasca.
- Curatati cablurile de murdarie si resturi metalice cu o cârpa uscata.
- Verificati periodic starea cablurilor si înlocuiti-le daca sunt deteriorate.
- Asigurati-va ca cablurile sunt dimensionate corespunzator pentru curentul de sudura utilizat.
- Respectati instructiunile producatorului aparatului de sudura.

Depozitare



ATENȚIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!

Depozitati cablurile într-un loc uscat si ferit de umezeala si de razele solare directe. Evitati îndoirea excesiva a cablurilor, deoarece acest lucru poate deteriora izolatia.