

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE CLESTE PENTRU SUDURA EVOTOOLS 200A

Clestele pentru Sudura Evotools 200A este proiectat pentru sudarea cu electrozi involiti (MMA) si poate fi utilizat pentru o varietate de aplicatii, cum ar fi: constructii metalice, reparatii auto, lucrari de intretinere, sudarea tevilor, etc.

Instructiuni de utilizare:



Respectati instructiunile producatorului aparatului de sudura

Conectati clestele pentru electrod la aparatul de sudura, asigurandu-va ca, conexiunile sunt stranse si sigure.

Introduceti electrodul in cleste si asigurati-va ca este fixat ferm.

Reglati curentul de sudare in functie de tipul si grosimea materialului de sudat, consultand un tabel de parametri de sudare sau instructiunile producatorului.

- **Amorsare arc:** Atingeti usor electrodul de materialul de baza pentru a initia arcul electric, apoi mentineti o distanta constanta intre electrod si material pentru a mentine arcul.
- **Tehnica de sudare:** Deplasati electrodul uniform de-a lungul imbinarii, mentinand un unghi constant si o viteza de avans adecvata pentru a obtine o sudura de calitate.

Pericole:

- Pericol de electrocutare: Manipulati clestele cu grija si asigurati-va ca este în stare buna. Nu lasati produsul la indemana copiilor!
- Pericol de arsuri: Evitati contactul cu piesele fierbinti si cu scanteile produse în timpul sudurii!
- Pericol de incendiu: Nu utilizati clestele în apropierea materialelor inflamabile!



Utilizati produsul doar in scopul pentru care a fost creat!

Cititi si inteleti instructiunile aparatului de sudura înainte de a utiliza acest produs.

Întretinere:

- Dupa utilizare, deconectati clestele de la aparatul de sudura si lasati-l sa se raceasca.
- Curatati clestele de murdarie si resturi metalice cu o carpa uscata.
- Verificati periodic starea starea clestelui si înlocuiai-l daca acesta este deteriorat.

Depozitare



ATENTIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!

Depozitati clestele într-un loc uscat si ferit de umezeala si de razele solare directe.