

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CIOCANEL PT MOARA

Model: Ciocănel pentru moara electrică

Utilizare: Piesă de schimb compatibilă cu majoritatea morilor electrice pentru cereale sau alte materii solide.

Material: Oțel tratat termic pentru rezistență sporită.

1. Introducere

Ciocănelul este o componentă esențială pentru funcționarea corectă a morii electrice, fiind utilizat pentru zdrobirea sau măcinarea diverselor materiale, cum ar fi cereale, porumb sau boabe oleaginoase. Pentru a asigura o funcționare optimă și o durată de viață extinsă, urmați cu atenție aceste instrucțiuni de instalare și utilizare.

2. Compatibilitate

Verificați următoarele aspecte înainte de instalare:

- Dimensiunile ciocănelului sunt compatibile cu rotorul morii dumneavoastră.
- Moara este oprită și deconectată de la sursa de alimentare electrică.
- Modelul de ciocănel corespunde specificațiilor tehnice ale morii (verificați manualul morii).

3. Instrucțiuni de Instalare

1. Pregătirea:

- Deconectați moara electrică de la sursa de curent.
- Asigurați-vă că moara este curată și lipsită de reziduuri.

2. Demontarea ciocănelor vechi:

- Folosiți o cheie adecvată pentru a slăbi șuruburile sau piulițele care fixează ciocănelele uzate.
- Scoateți cu grijă ciocănelele uzate, având grijă să nu deteriorați alte componente ale rotorului.

3. Montarea ciocănelor noi:

- Așezați noul ciocănel pe suportul dedicat, aliniindu-l corect cu orificiile pentru fixare.
- Strângeți ferm șuruburile sau piulițele de fixare folosind o cheie potrivită, dar evitați strângerea excesivă pentru a preveni fisurile sau deformările.

4. Verificarea finală:

- Asigurați-vă că toate ciocănelele sunt fixate corespunzător și într-un echilibru perfect.

4. Utilizare Corectă

1. Porniți moara electrică:

- După instalare, conectați moara la sursa de curent și testați funcționarea la viteză redusă.
- Ascultați eventualele zgomote neobișnuite, care ar putea indica o fixare incorectă.

2. Material de procesat:

- Introduceți materiale care respectă specificațiile morii (dimensiuni și duritate).
- Evitați supraîncărcarea sau introducerea obiectelor dure (pietre, metal).

3. Monitorizare:

- Verificați periodic starea ciocănelelor pentru semne de uzură excesivă.

5. Întreținere

1. Curățarea periodică:

- Curățați ciocănelele și interiorul morii pentru a preveni acumularea de reziduuri care ar putea afecta performanța.

2. Inspectarea uzurii:

- Inspectați ciocănelele după fiecare utilizare intensă.
- Înlocuiți ciocănelele dacă prezintă fisuri, deformări sau semne vizibile de uzură excesivă.

6. Siguranță

- Deconectați moara de la alimentarea electrică înainte de orice operațiune de instalare sau întreținere.
- Utilizați echipament de protecție (mănuși, ochelari) în timpul manipulării ciocănelelor.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor neautorizate să opereze moara.

Atenție: Utilizarea necorespunzătoare a piesei de schimb poate duce la deteriorarea morii electrice sau la accidente. Respectați cu strictețe toate instrucțiunile pentru o funcționare sigură și eficientă.