

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE

La terminarea sezonului de încălzire recomandăm curățirea canalelor de fum ale căminului.

Se scoate clapeta de despărțire a canalului de fum, aflată în partea superioară a camerei de ardere, precum și clapeta de dirijare a fumului aflată în canalul de fum și se îndepărtează depunerile funingine.

De asemenea se curăță canalul de fum și se verifică starea tehnică a căptușelii de șamotă.

Cenușarul trebuie golit periodic. În acest scop cu ajutorul mânerului mai întâi se mișcă în sus după care se trage cu grijă pentru a evita răspândirea cenușei.

Dacă golirea se face în timpul funcționării atunci utilizați mânășă pentru prinderea mânerului.

Partea exterioară a căminului se poate curăța numai când acesta nu funcționează și suprafața este rece.

DEFECȚIUNI ȘI REMEDIEREA LOR

În cele mai frecvente cazuri defecțiunile sunt cauzate de starea coșului de fum și a burlanului de racordare.

De aceea la apariția problemelor mai întâi verificați:

- starea tehnică a coșului
- să nu fie obturări în canalul coșului
- racordarea la coșul de fum să fie etanșă
- canalele de fum ale căminului


GARANȚIE; SERVICE; ÎNLOCUIREA PIESELOR DE SCHIMB

Perioada și condițiile de garanție sunt prevăzute în anexă și sunt valabile în cazul respectării instrucțiunilor de utilizare a aparatului.

Firma noastră asigură piese de schimb timp de zece ani de la data cumpărării aparatului.

DISTRIBUTOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: București, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brașov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274; 0268.310.270.
Punct de lucru / service: Iași, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

Stimate cumpărător!
Vă mulțumim pentru alegerea Dvs.
și vă asigurăm că ați cumpărat un
produs de marcă de o calitate
deosebită și cu o durată de viață
îndelungată.
Citind și respectând instrucțiunile
de funcționare veți avea
satisfacția funcționării fără
probleme a mașinii de gătit Dvs.



IMPORTANT

După îndepărtarea ambalajului vă rugăm să verificați dacă soba nu a suferit deteriorări în timpul transportului. Verificați existența acesoriilor.

Pentru alegerea locului de instalare a sobei trebuie să aveți în vedere:

- distanța minimă de la perete dacă acesta este acoperit cu materiale inflamabile (lambriuri din lemn, tapet) este de cel puțin 200 mm;
- burlanul trebuie racordat numai la coș de fum în prealabil verificat, dacă este în stare corespunzătoare și dacă are tiraj suficient;
- racordul la coșul de fum este de 120 mm;
- racordarea la coșul de fum trebuie făcută cu mare grijă, astfel încât capătul burlanului să nu fie introdus prea adânc în coșul de fum, ceea ce ar conduce la obturarea canalului coșului.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

La intrarea burlanului în coșul de fum să se asigure o racordare etanșă pentru eliminarea posibilității apariției de aer fals, care reduce tirajul și produce deranjamente în funcționarea sobei.

Pentru obținerea unui tiraj corespunzător, înălțimea minimă a coșului de fum trebuie să fie de cel puțin 5 m, iar diametrul canalului de cel puțin 140x140 mm.

MODUL DE EXPLOATARE

După așezarea pe grătar a hârtiei și a surcelelor, se împinge spre dreapta la maximum dispozitivul de reglare a aerului, aflat pe cenușar și pe ușa de alimentare a focarului.

După aprinderea focului închideți ușa focarului. Când focul s-a aprins suficient introduceți cca. 3 kg lemne. Reglați intensitatea arderii cu dispozitivul montat pe cenușar.








După cca. 5 min. când combustibilul s-a aprins puteți reduce intensitatea arderii cu dispozitivul de reglare a aerului de pe cenușar. Dispozitivul se trage înapoi, cu 3/4 din cursa posibilă, la minim, reglând dispozitivul la 1/4 din cursă.

În timpul funcționării căminului pentru orice manevră utilizați mânuși.

La prima ardere veți simți un miros datorat arderii vopselei utilizate. Este un fenomen normal. Rugăm ca la aprindere să deschideți geamurile pentru aerisirea încăperii, după ce dispare mirosul de vopsea arsă.

Când temperatura exterioară este mai ridicată decât cea a coșului de fum, scade tirajul și în consecință la aprinderea focului fumul poate ieși în interior. Pentru prevenirea acestui fenomen se recomandă să se utilizeze pentru aprinderea focului numai hârtie și surcele până când temperatura coșului crește suficient.

RACORDUL APARATULUI LA COȘUL DE FUM

CORECT	GREȘIT
	
	
	
	
	
	
	

Burlanul nu trebuie să intre în interiorul coșului de fum

În cazul conectării mai multor burlane, acestea se decalază cu minim 30 cm

Aerul fals este aspirat prin ușa cenușarului semineului nepus în funcțiune

Aerul fals este aspirat prin neetanșitățile coșului

Aerul fals este aspirat prin neetanșitățile de la racordarea burlanului

Aerul fals este aspirat prin ușa de vizitare sau neetanșitățile acestuia

DISTRIBUITOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274; 0268.310.270.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL

STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMÂNIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO
6615609
TEL-FAX: 425.06.93; 492.00.51

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. FACTURA/AVIZ:.....DIN.....

NOI, SOCIETATEA COMERCIALĂ HONEST GENERAL TRADING SRL , PERSOANĂ JURIDICĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ , NUMAR DE ÎNMATRICULARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/25279/20.12.1994 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI , STR. AGRICULTORI , NR.121, SECTOR 3, COD UNIC DE INREGISTRARE RO 6615609, ASIGURĂM, GARANTĂM ȘI DECLARĂM PE PROPRIA RĂSPUNDERE, CONFORM PREVEDERILOR DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 457/2003, CĂ PRODUSUL :

TIPUL PRODUSULUISOBA PENTRU INCALZIT SI GATIT

MODEL / MARCĂANTIGONA; ARON / KO-PER

LA CARE SE REFERĂ ACEASTĂ DECLARAȚIE ESTE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN13240 ASA CUM REIESA DIN CERTIFICATUL EMIS DE FURNIZOR. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE RESPECTĂ CERINȚELE: HG 457/18.04.2003, SR EN 45014:2000, ȘI L449/2003.

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

DISTRIBUITOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274; 0268.310.270.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL

STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMÂNIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 425.06.93; 492.00.51

CERTIFICAT DE GARANȚIE

NR.....DIN.....

PRODUSUL PE CARE ÎL DEȚINEȚI ESTE GARANTAT PE O PERIOADĂ DE 24 LUNI DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII ÎN CONDIȚIILE PREZENTULUI CERTIFICAT, CU PREZENTAREA FACTURII ȘI A CERTIFICATULUI DE GARANȚIE. PE DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI (10 ANI), SE ASIGURĂ CONTRA COST, ÎN AFARA TERMENULUI DE GARANȚIE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE / REPARAREA PRODUSULUI.
PREZENTUL CERTIFICAT CONSTITUIE ATESTAREA LEGALĂ A ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE PRODUSUL LIVRAT A CONDIȚIILOR DE CALITATE, ÎN CONFORMITATE CU H.G. 457/2003, LEGEA 449/2003, O.G. 21/95r, O.G. 58/2000, 296/2004-CODUL CONSUMATORULUI.
DREPTURILE CONSUMATORULUI SUNT PREVĂZUTE ÎN -CAP III ART. 9 SI URMATOARELE DIN L 449/2003.

TIPUL PRODUSULUI: SOBA PENTRU INCALZIT SI GATIT , MODEL / MARCĂ ANTIGONA; ARON / KO-PER

FACTURA NR. _____ DATA _____

VÂNDUT PRIN MAGAZINUL _____

NUME CUMPĂRĂTOR _____ ADRESA _____

DEMONSTRATIA DE BUNA FUNCTIONARE A PRODUSULUI SI EXPLICATIA MODULUI DE UTILIZARE A ACESTUIA VOR FI FACUTE CUMPARATORULUI, ÎN MOD OBLIGATORIU, DE CATRE VANZATOR ÎN MOMENTUL VANZARII. VERIFICATI EXISTENTA ACCESORIILOR SI A INSTRUCȚIUNILOR DE UTILIZARE. PRODUSELE AU FOST CONCEPTE EXCLUSIV PENTRU SCOPURI CASNICE !

PRODUSUL NU BENEFICIAZA DE GARANTIE ÎN URMATOARELE CAZURI:

1. PREZINTA DEFECTE DE ASPECT NECONSTATATE LA CUMPARARE SI CARE NU SE DATOREAZA UNOR DEFECTE ASCUNSE ALE MATERIALELOR.
2. NU AU FOST RESPECTATE INSTRUCȚIUNILE DE TRANSPORT, MANIPULARE, INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE PRESCRISE
3. PRODUSUL A SUPTAT INTERVENTII DIN PARTEA UNOR PERSOANE NEAUTORIZATE DE SERVICE.

CLIENTUL VA SUPTA COSTURILE ORCAREI SOLICITARI NEFONDATE A SERVICE-ULUI (FOLOSIREA NECORESPUNZATOAREA PRODUSULUI, PROBLEME CU BURLANUL SAU COSUL DE FUM).

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTORULUI

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
VÂNZĂTORULUI